

区分：Ⅲ

号機	6号機	
件名	原子炉建屋 地下2階西側エリア（管理区域）における 体調不良者（熱中症）の発生について	
不適合の概要	2023年7月12日午前10時41分頃、6号機原子炉建屋地下2階西側エリアで溶接作業の監視業務に従事していた協力企業作業員が、作業中に体調不良を訴えたことから、10時52分に救急車を要請しました。 身体の痙攣がありましたが、本人と会話はできる状態でした。 なお、身体汚染はありません。	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
対応状況	病院での診断の結果、「熱中症」と診断されました。当該作業員は、入院し点滴治療を受け症状は回復しております。 発電所関係者へ業務開始前の体調確認や、休憩、適度な水分および塩分等のミネラル補給を心がけるよう、あらためて注意喚起を行います。	

6号機 原子炉建屋地下2階西側エリア（管理区域）における
体調不良者（熱中症）の発生

